

Opracovávanie pracovných dosiek ULTRAFIT P5



Rezanie vrchných častí UltraFit Pfleiderer ponornou pílou (4:59)

<https://www.youtube.com/watch?v=OkSuJWrSX9g&t=129s>

Frézovanie otvorov v pracovnej doske UltraFit Pfleiderer (4:39)

<https://www.youtube.com/watch?v=zCqwd3C0ci4>

Montáž drezu na dosku UltraFit (8:44)

<https://www.youtube.com/watch?v=rX0j10v79BU>

Doska UltraFit do kúpeľne - použitie pod umývadlo (8:19)

<https://www.youtube.com/watch?v=BsGxXNA8uUg>

Krivočiare rezanie dosiek ULTRAFIT (2:55)

<https://www.youtube.com/watch?v=HPaoPb1zhM8>

Spoj na pracovných doskách UltraFit Pfleiderer (7:03)

https://www.youtube.com/watch?v=TtblQNI2_bl

Priechodné a slepé otvory v doskách UltraFit + kovanie do dosiek ULTRAFIT (5:47)

<https://www.youtube.com/watch?v=ZoKOsyWGWsl>

Spoj na kompaktných doskách (14:52)

<https://www.youtube.com/watch?v=PvK1MVxQIB8>

UltraFit ROHOVÝ SPOJ (4:54)

<https://www.youtube.com/watch?v=9JOS8IEHi2k&t=179s>